La figura representa una perspectiva libre sin escala de una pieza. Realizar las vistas acotadas de pieza según UNE de forma que queden representadas todas las geometrías que la forman, dibu únicamente las vistas necesarias y realizando en el caso que sea necesario las secciones correspondie	ıjando
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	
-	
NORMALIZACIÓN	